



**ORDEN DE COMPRA00001091/2015**

Señores : MAESTRANZA VIC MAR LTDA RUT N° 078637890-7

Dirección : EL ARRAYAN N°162 TEJAS VERDES

Fono : 282942

Fono Fax : 281800

Sr. o Srta. :

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	SERVICIOS	reparacion de paquete de resorte (000-007-0008) - OBS: REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES TRASERO, SEGUN PROPUESTA DE COTIZACION N°351, ICLYE RECTIFICADO DE HOJAS MADRES, ALINEAR Y REAPRETAR, MANO DE OBRA.	\$42,000.00	\$42,000.00
			SUB TOTAL:	\$42,000
			Recargo:	0.000% \$0
			Descuento 1:	0.000% -\$0
			Descuento 2:	0.000% -\$0
			TOTAL NETO:	\$42,000
			Impuesto adicional:	\$0
			I.V.A.: 19%	\$7,980
			<b>TOTAL:</b>	<b>\$49,980</b>
SON: Cuarenta y nueve mil novecientos ochenta pesos				

Indicar el N° de Orden de Compra en la factura

OBSERVACIONES : MEMO N°813 DE 230/11/2015, ASEO Y ORNATO ADQUISICION DE  
 SERVICIO DE REPARACION DE PAQUETE DE RESORTES CAMION  
 RECOLECTOR PPU. GYPV-41.

PREPARADA POR

\*V° CONTROL

V° JEFE DE FINANZAS

3-12-2015